

V6 TDI nimmt ab 70 km/h im 4. Gang nur noch sporadisch Gas an

Beitrag von „cashburner“ vom 6. April 2008 um 22:16

Hallo Mani,

genau Dein Problem habe ich mit meinem Handschalter V6TDI auch.

Lies unbedingt hier im Forum unter "Motoren" die Rubrik: **Ruckeln bei Beschleunigung unter Last** .

Link: <https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?t=7740>

Da haben auch einige andere diese Erscheinung. So wie es sich momentan bei VW herauskristallisiert, handelt es sich um die Kupplung, bzw. ein Sensor der Kupplung, welcher durch Öl verschmutzt wird. Seit es jetzt ein wenig wärmer geworden ist, taucht bei mir der Fehler gerade nicht mehr auf.

Wäre nett, wenn Du dort mit dem Ablauf der Reparatur uns auf dem Laufenden halten könntest.

Gruß Roland