

# nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. April 2008 um 18:01

[Zitat von salvatore](#)

Manuell? 😞

Nö, Luftfederung hab ich nüscht...

Ja, manuell!

Siehe auch [hier](#):

Zitat

{ **Bordnetz** }

**Steuergerät Codierung**

**STG 09 (Bordnetz) auswählen**

**STG Codierung -> Funktion 07**

**Codierzahl (Basis): 000000**

- +000001 - Tagfahrlicht aktiv
- +000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
- +000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
- +000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
- +000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv
- +000032 - Nebelschlussleuchte verbaut
- +000064 - Nebelscheinwerfer verbaut
- +000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (*Xenon*) verbaut
- +000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
- +000512 - *nicht belegt/unbekannt*
- +001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
- +002048 - EKP-Relais verbaut (*Nur Ottomotoren*)
- +004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (*Wenn separates Stg. für Luftfederung verbaut*)
- +008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
- +016384 - Zusatzbatterie verbaut

- +**032768** - Sitzheizung Low-Variante verbaut (*Nur wenn OHNE Memoryfunktion*)
- +**065536** - Elektrisches Lastmanagement aktiv
- +**131072** - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (*NUR für Japan*)

Alles anzeigen