

Luftsensor fehlte bei Inspektion

Beitrag von „Snowman24“ vom 11. Mai 2008 um 00:32

Hallo,

hast du mal ne neue Windschutzscheibe bekommen?

Dabei wird die Abdeckung ausgebaut, an der der
"Luftgütesensor" verbaut ist.

Vielleicht ist er dabei abgefallen...

Gruß

Marcus