

# Luftsensor fehlte bei Inspektion

Beitrag von „ingoneu“ vom 11. Mai 2008 um 13:13



Genau richtig, eine neue Windschutzscheibe wurde nach der ersten Inspektion von dieser Werkstatt eingebaut. Aber leider kann ich nun im Nachhinein nicht mit einer Reklamation ankommen, da mir die Beweise fehlen um den Verlust des Sensors der Werksatt anzukreiden. So kanns gehen. Leider kann man ja auch nicht immer dabei sein. Leider. Darum passt alle nach dem nächsten Werkstattbesuch auf ob euer Dicker noch komplett ist, sonst habt ihr beim übernächsten Besuch beim 😊 die Teile auf der Rechnung. Eigentlich eine gute Geschäftsidee. Grüße Ingo