

Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 3. Juni 2008 um 08:39

Haben es selbst behoben !

Erstmal Verbesserungsvorschlag an VW!

Wenn man einen Stecker an diesen Stellen OHNE weiteren Schutz (Überzieher)vor Spritzwasser anbaut ist es nur eine Frage der Zeit bis Wasser in den Stecker etc.kommt !

(das war/ist ein toller Ingenieur, ist überbezahlt !)

Bei mir sind /waren (ist)vorne Links unten neben Federbein hinter Spritzlappen die Steckkontakte am Stecker zum Sensor zur Leuchtweitenregulierung mit Grünspan überzogen (eindringen von Wasser)

Ich werde mir wahrscheinlich selbst etwas basteln ,damit Wasser nicht mehr so leicht eindringen kann (ein weiterer sitzt hinten links unten)! schadet zwar den VW Umsatz, hilft aber der Weitsicht.

Bei Defekt fahren nämlich die Scheinwerfer nach unten und man sieht abgeblendet nur noch einige Meter weit in der Nacht ! ist Lebensgefährlich ! 🚗