

PDC Fehler

Beitrag von „Heinz“ vom 23. März 2004 um 14:56

Hallo Robert,

oh wei - das Spielchen kenne ich von meinem vorherigen PKW (Audi A8). Beim Touareg ist es bis jetzt allerdings noch nicht aufgetreten.

Beim Audi konnte ich mir teilweise behelfen, wenn ich mit Wasserdruck (Hochdruckreiniger) die Sensoren frei gespritzt habe. Alternativ war ich auch mit Druckluft schon mal erfolgreich. Allerdings sind auch einige Sensoren getauscht worden.

Nach dem Austausch hat es auf jeden Fall immer einwandfrei funktioniert. Auf Grund der LEDs (welche sind doppelt Rot?) müssten sich die Sensoren eigentlich auch recht gut lokalisieren lassen. Bist Du sicher, dass die Werkstatt die Sensoren getauscht hat (oder vielleicht doch nur gereinigt)?

gruß
Heinz