

# Airbag Fehler (Zünderelektronik)

Beitrag von „roko“ vom 20. August 2008 um 23:18

## Fazit der Geschichte:

Der Fehler lag am Stecker unter dem Sitz. Er wurde ausgebaut und mittels Kontaktspray wurden die Kontaktflächen bearbeitet.

Der Sitz musste dazu ausgebaut werden. Der Kabelstrang wurde nicht getauscht.

Kosten:

3,5h AZ zu EUR 65,- zzgl. MwSt.

Für meinen Geschmack eine zu teure Angelegenheit!!! Diese Reparatur kann man durchaus selbst durchführen. Wenn man den richtigen Stecker unter dem Sitz kennt.

RoKo