

Climatronic

Beitrag von „toffiboR5“ vom 10. November 2004 um 12:51

Hallo,

auch ich hatte dieses Gucker- und Tickergeräusch. Nach meinem Kenntnisstand, hat dies weniger mit der Climatronic als mit dem Zuheizer zu tun. Der Zuheizer befindet sich unterhalb der linken Armaturenseite im Bereich des Kotflügels. Zudem hatte ich hin und wieder starke Dieselqualmentwicklungen.

Siehe auch: <http://www.auto-motor-und-sport.de/d/56234>

Bei mir wurde der Zuheizer samt Steuerung ausgetauscht. Seitdem kein Qualm und keine Geräusche.