

Hallo erstmal...

Beitrag von „Blackhawk“ vom 19. Oktober 2008 um 18:39

[Zitat von bluwe](#)

Hallo
dieses Phänomen emfinde ich beim Conti aber schlimmer...(spreche da aus eigener
Erfahrung). 😊

Finde ich nicht

Hab die 275/45R19 4x4 Sport Contact drauf - überhaupt kein Sägezahn

Hängt eventuell doch mit der Fahrweise zusammen.

Oder neigt der 19" im Gegensatz zum 20" nicht zur Sägezahnbildung 🤔

