

Fehlermeldungen

Beitrag von „khclp“ vom 29. Oktober 2008 um 19:33

So alle Fehler behoben, Keylees Entry hier wurden nur beide Schlüssel mit neuen Knopfzellen versehen und nun geht alles wieder.

Beide Steckverbindungen Fahrer-und Beifahrersitz wurden direkt verbunden wie von VW vorgegeben.

Rechnung warte ich noch drauf werde Berichten

Gruß Kurt

