

Geräusche --> Armaturenbrett / Lüftung

Beitrag von „Blackhawk“ vom 2. November 2008 um 14:43

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

ich sollte mal genauer lesen ! Ja, das Navi ist einmal ausgebaut worden, um den Anschluss für den iPod Adapter anzuschließen....

Die ersten Gedanken sind halt doch immer die besten 😄

Vermutlich scheuert das Kabel vom iPod-Adapter irgendwo
Einfach den Kabelstrang mit selbstklebenden Filzstreifen umwickeln und nix kann knarzen

Zitat

wieso aber nur temporär ? Vielfach auch dann, wenn die Strecke ein wenig unebener ist.

Durch Temperaturschwankungen 🗨️

