

Xenonlicht defekt

Beitrag von „Wiener“ vom 6. November 2008 um 11:07

Bei meinem V6TDI Bj. 11/2005 war das Stromverbindungskabel zum Scheinwerfer zu kurz und scheuerte auf einer Stelle die Isolierung durch. Diesem Umstand dürften schon einige Kollegen im T-Forum zum Opfer gefallen sein. Das Problem wurde jedoch - obwohl schon außerhalb der Garantiezeit - kostenlos behoben.

Grüße aus Wien

Wiener