

Qualität des Touaregs

Beitrag von „Kong Racer“ vom 27. November 2008 um 08:30

Hallo zusammen,

die Umrandung des Nebelscheinwerfers wird neu bestellt. Ich habe dem Meister der Werkstatt darauf hingewiesen, dass die Haltenasen beim Einbau abgebrochen sind. Der Werkstattmeister hat es sofort eingesehen 😊. Ein kleiner Tipp an Euch:

- 1.) Die Abdeckklappe in dem Stossfänger öffnen.
- 2.) Dann ist die Umrandung ohne Probleme lösen (nicht mit dem Schraubenzieher versuchen)
- 3.) Beim Einbau zunächst die linke Seite der Abdeckung eindrücken und dann die rechte Seite. So bleiben auch die Haltenasen dran.

Gruß 😊

Niels