

Erfahrungsbericht nach 20.000 KM

Beitrag von „Arndt“ vom 6. Januar 2009 um 17:53

[Zitat von GGue1313](#)

Schuld daran war die Koppelstange für den Stabilisator (rechts hinten)

Mein 😊 ist beim Servicetermin draufgekommen.

Neue Koppelstange und alles war wieder in Ordnung.

Die sind vom unserem Wettbewerber. Wird also stimmen.

