

Dachgepäckträger Reparaturanleitung

Beitrag von „Lollo050968“ vom 7. Januar 2009 um 10:01

Nachtrag:

Der "alte" Träger arretiert ein einer Aussparung auf dem neuen GP Modell nicht.
Alle anderen Aussparungen funktionieren. Ich musste die Dachbox komplett ummontieren.

Hat das Phänomen auch jemand anders ausser mir, vielleicht stimmt ja bei einer Dachleiste die Toleranz nicht richtig. Betrifft nur linke Dachleiste und die vorletzte "Einkerbung".

Gruß

Lollo