

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Thomas111“ vom 8. Januar 2009 um 11:39

so, war heute beim 😊 und habe mal auslesen lassen, gesamte 15 Fehler wurden festgestellt, über Getriebe bis hin zur Motorelektronik, die Parksensoren (die sind aber eingefroren) und das ESP.

Beim ESP gibt es die Fehlermeldung

00819 009

Hochdruckgeber - G65

Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

sporadisch

Wir haben erstmal alles gelöscht, und nächste Woche lasse ich ihn dann mal einen Tag dort, werde wieder berichten.