


ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „lupus9653“ vom 9. Januar 2009 um 14:52

Unser Händler gab heute die Auskunft, dass für dieses Problem jetzt von VW für alle VW-Werkstätten ein Reparaturstopp gilt - bis der Fehler werksseitig geklärt ist. D.h. VW hat hier ein grosses Problem und muss erst seine Ingenieure dran setzen...

Eventuell ein Softwareproblem. Sieht ganz nach einer Rückrufaktion aus. Wir haben Frist gesetzt. Vielleicht wird es ja jetzt doch wieder ein BMW.