

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „VWTouareg\_Rline“ vom 25. Januar 2009 um 12:03

[Zitat von Kong Racer](#)

Hallo,

da wird dem Auto eine Vollbremsung durch die Sensoren vorgespielt. Bremskraftverstärker incl. Elektronik komplett tauschen und der Fehler ist vom Tisch. Manchmal sollte man auch mal über Wandlung der Werkstatt nachdenken.

Ich hatte genau dieses Problem bei meinem Touareg. Der Meister hatte dieses Problem schon mehrfach beim Touareg und T5. Das Auto kann nun wirklich nichts für eine ratlose Werkstattbelegschaft.


Ich hoffe, die Werkstatt hatt den vorgetäuschten Bremsdruck genau untersucht.

Gruß 

Niels

Alles anzeigen

Tagchen,

scheinst ja echt der Fachmann hier zu sein, vielleicht solltest du dich bei VW als Kfz-Meister bewerben, Leute wie dich nehmen die doch mit Kusshand...wer sonst weiß sofort wo der Fehler liegt wenn nicht du?! 

Denke das die Leute in unserer (DerUnser und meiner) Werkstatt mehr Ahnung haben als 10 von dir...leider hat VW ein Reparaturstop verhängt und somit können die besten Leute nichts machen ohne das es Ärger geben wird. Also warum die Werkstatt wandeln? 