

Tonqualität des iPhones an Media-In

Beitrag von „Franks“ vom 25. Januar 2009 um 23:39

In der Regel deutet ein Krachen und Knistern auf einen Kabelbruch oder einen hohen Übergangswiderstand im Anschlussstecker hin, ggf. auch auf eine kalte Lötstelle im Inneren des Navis. Ich würde auch erstmal ein anderes Kabel testen, wenn das Navi schon getauscht wurde scheint es ja nicht am Gerät selber zu liegen.

[Zitat von juma](#)

...Adpaterkabel ... getaucht...

Uli's Vorschlag ist auch nicht schlecht, du kannst das Kabel ja mal in Kontaktspray tauchen 😄

Gruß

Frank