

MFD ausgefallen

Beitrag von „wolve“ vom 28. Januar 2009 um 21:23

[Zitat von Annakin](#)

Vielleicht ist auch der Stecker des Instruments locker[...]
[...]Allerdings weiss ich nicht, ob es so was auch beim Dicken gibt.

Möchte ich nicht pauschal ausschließen, halte ich aber fast für unmöglich.
Bei VAG sind mittlerweile alle Steckverbindungen über Haken oder Schieber gesichert.
Die sind auch beabsichtigt tw. so schwer auseinander zu bekommen, dass man nahe dran ist,
Gewalt anzuwenden.

Grüße,
Klaus