

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Farmer68“ vom 30. Januar 2009 um 07:16

Hatte seit vorgestern meine Dicken wegen der Geräusche an der Hinterachse beim freundlichen.

Die Stoßdämpfer wurden vor 3-4 Monaten schon mal ausgetauscht. Problem war damit kurzzeitig behoben. WOB sagt jetzt : Problem bekannt. In der 9 KW gibt es neue überarbeitete Stoßdämpfer.