

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „juma“ vom 30. Januar 2009 um 08:44

Servus,

[Zitat von Farmer68](#)

Hatte seit vorgestern meine Dicken wegen der Geräusche an der Hinterachse beim freundlichen.

Die Stoßdämpfer wurden vor 3-4 Monaten schon mal ausgetauscht. Problem war damit kurzzeitig behoben. WOB sagt jetzt : Problem bekannt. In der 9 KW gibt es neue überarbeitete Stoßdämpfer.

...was hat das jetzt mit der ESP-Problematik zu tun? 🤔

Fragende Grüße!