

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. Februar 2009 um 13:10

[Zitat von Farmer68](#)

Habe heute einen Anruf vom freundlichen. Mein T. geht morgen in die Werkstatt. WOB hat angeblich die Lösung. Es wird ein neues Update auf das Motorsteuergerät gespielt. Dann solls gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Hallo,
bei diesen Updates reagiere ich immer mit einem gewissen Unwohlsein.
Nach meiner Kenntnis kann nicht nur ein einzelnes Update aufgespielt werden.
Wenn upgedatet, dann für alle Steuergeräte, und das bekommt dem einen oder anderen manchmal nicht so so gut.
Oft funktioniert hinterher etwas anderes nicht.

Gruß