

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 4. Februar 2009 um 22:01

... und auch ich melde mich wieder

Auch nach Austausch Hochdruckgeber ist Fehlerhinweis bei -9° wieder gekommen.

Zuletzt nach Biathlon-Tagen in Antholz, bei denen wieder Minusgrade in den Morgenstunden waren.

Fehlerhinweis wieder aus Klimafunktion gekommen. Nun hat VW-Werk angabegemäß bei dieser Fehlerursache veranlaßt "Kühlgranulat" in Klimaanlage zu erhöhen, um so Elektronik weniger anfällig für die Minusgrade zu machen. Ob es funzt? wer weiß das schon... Dass Sie tatsächlich an er Klima gespielt haben hat man an dem typischen, aber jetzt intensiveren "klimageruch" bei Einschalten der Klima gemerkt.

Hat jemand von Euch auch schon eine solche Erklärung bekommen?