

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 17. Februar 2009 um 13:14

[Zitat von DerUnser](#)

also nach meinen Informationen ist das noch net die Endgültige Lösung  
da wird nur der Fehler ( meldung ) unterdrückt

angeblich gibt es richtig Zoff mit Audi und VW denn es liegt am Zusammenspiel  
T Anbauteile und VW Motor 240PS

beobachtet mal wenne s kalt ist und wie eurer T. schaltet ???

vermute mal bei unter minus 6grad weiter so ruppig

mfg

Alles anzeigen

Tja, das Problem wird dann wohl auf den nächsten Winter verschoben. Denn ich glaube nicht, dass es bei uns im Rheinland nochmal unter -9°C geht. Darüber hatte ich keine Probleme. Und im Oster Skiurlaub wird es wohl auch nicht mehr so kalt sein.

Gruß

Lollo

P.S. Aber es ist ja erst der 2. dokumentierte Versuch, ich kann ja noch im nächsten Winter wandeln 😄 (will ich aber garnicht, dann bleibt das Problem eben!)