

Änderungen nach Softwareupdate 24P8

Beitrag von „juma“ vom 18. Februar 2009 um 11:50

Servus,

bitte hier dieses Thema weiterführen und von den Änderungen, die nach Aufspielen dieses Softwareupdates festzustellen sind, berichten!

Grund ist die ESP-Problematik: [KLICK](#)

Allerdings haben sich auch noch andere Dinge verändert, deswegen dieses Extra-Fred.