

Unterfahrschutz Kraftstoffbehälter

Beitrag von „Thurstone“ vom 28. Februar 2009 um 22:36

Hallo,

aus bisher unerklärlicher Ursache fehlte bei mir ein Stück des Unterfahrschutzes vom Kraftstoffbehälter...

Habe den letzte Woche von VW tauschen lassen und heute die Rechnung erhalten. Kann es sein, dass man für diese Plastikabdeckung zwei Stunden benötigt, um die zu tauschen? Kommt mir etwas lange vor, schließlich kommt man da doch gut dran und ist ja wohl auch nicht allzu kompliziert, oder?

Gibts evtl. so ne Liste von VW mit vorgegebenen Arbeitszeiten für diverse Reparaturen?

Gruß

Thurstone