

# Unterfahrschutz Kraftstoffbehälter

Beitrag von „Volleybaer“ vom 2. März 2009 um 10:03

das Problem sind teilweise die Werksvorgaben / Richtlinien, ich habe dies live erlebt, als ich die Trittstufen in meinem VW Bus austauschen lassen, und der Bus dafür 1 Tag in die Werkstatt sollte - da teilte ich denen mit, das funktioniert nicht, ich bleibe dabei und möchte das sehen!

Lt Vorgabe hätte hier der halbe Bus zerlegt werden müssen - der absolute Wahnsinn 😳 😬  
ich habe teilweise nur kurz ein anderes Verkleidungsteil angehoben, er schob die Trittstufe darunter und fertig, d.h. nach 1,5 Std. war alles erledigt und angeschlossen, Vorgabe waren fast 6 Std.:( 😡 😡 😡