


Es machte "pfffff" und der T. senkte sich vorne ab

Beitrag von „Snowman24“ vom 2. März 2009 um 12:48


Hallo,

okay, das ist zwar nicht das genau identische Problem, wie bei mir, zeigt mir aber wieder, dass dort Materialien verwendet wurden, die dort besser nicht eingesetzt werden sollten, aufgrund

"Salz" usw.... korrosion 

Ich hatte im letzten Sommer auch schonmal das Problem, dass die Alu-Klimaleitung, die links unten am Schweller (für die hintere Klimaautomatik) korrodiert war und dann irgendwo das Alu so dünn war, dass die Klimaflüssigkeit während einer Autobahnfahrt (32°C Aussentemperatur) dann verschwand.

Kosten hierfür 470,- EUR

Naja da wurde mal wieder gespart... 

Jetzt bin ich gespannt, ob ich mein Auto heute wieder bekomme.

Viele Grüße

Marcus