

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „P.Kuderer“ vom 2. März 2009 um 21:48

Hi und Grüezi in die Runde,

heute ist bei meinem V6 Okt.06 die Umschaltung auf Fernlicht beim linken Xenonbrenner ausgefallen, d.h. Lichthupe geht nicht mehr, Normallicht aber bleibt an.

Bei meinem Xenon (mit Kurvenlicht) muss kein Stecker extra gezogen werden, der Lampenkörper kann problemlos herausgezogen und wieder eingeschoben werden, der Steckkontakt bleibt an Ort, plug in and out.

Was war der Fehler? Abdeckplatte hinten am Lampenkörper (4Schrauben) abgemacht und nachgeschaut: Stellmotor der Fernlicht-Abblendlicht-Umschaltklappe?! 😞 hat 2Kabel, eines davon war gebrochen (ist mir schleierhaft, wiso!! 😞)

Neu zusammengelötet und alles wieder eingebaut. Arbeitszeit ca. 1/2 Std, alles geht wieder:D Sicher ein paar Fränkli gespart....

Gruss

Peter vom Zürisee