

# Zylinderkopfdichtung

**Beitrag von „webwizzard“ vom 23. März 2009 um 11:30**

Hallo, wie gesagt ich habe noch keine Info aus Wolfsburg. Wenn ich diese Info habe, werde ich berichten.

Der Fehler wurde wohl an mehreren Touaregs Baujahr 07 und 08 /2008 festgestellt. Betrifft wohl NUR den V6TDI 176kw die in Bratislava gefertigt wurden. Ob weitere Baumonate betroffen sind kann ich nicht beurteilen. Symptom: Es soll einen Ölverlust geben. Wo am Motor Öl austritt kann ich aber nicht sagen.