

Radio Premium nicht mp3-fähig

Beitrag von „tomperu“ vom 3. April 2009 um 23:18

Uli

Nein, ich habe es noch nicht eingebaut, aber ich kann soviel schonmal dazu sagen:

- 1) Das problem war genau diese Frage: Sind die Steckverbindungen die gleichen? Antwort Ja. Deshalb bekam ich ursprünglich von VW immer eine Negative, bis dieser Punkt geklärt war (ab 2009 gleiche Stecker anscheinend).
- 2) Aus Garantiegründen, wird das in der Fachwerkstatt gemacht, die aber für alles zusammen 30 Min. veranschlagt haben, da sie sagen Delta raus RNS 510 rein, fertig.
- 3) Der Navi funktioniert natürlich in Peru nicht wegen fehlender Software (Karten)

Wenn es aber alles anders kommt gebe ich Dir gerne Details da ich beim Umbau dabeisein werde.

Grüße

Tom