

Änderungen nach Softwareupdate 24P8

Beitrag von „Blackhawk“ vom 12. Mai 2009 um 20:55

Hallo Jens,

24P8 - Werkstattaktion Motorsteuergerät

Betroffen: einzelne Touareg (7L) eines beschränkten Fahrgestellnummern-Bereiches

An allen betroffenen Touareg Fahrzeugen mit V6 TDI - Motorisierung kann es bei sehr niedrigen Außentemperaturen zum Aufleuchten der ESP- Kontrolllampe im Kombiinstrument kommen.

An allen betroffenen Fahrzeugen ist das Motorsteuergerät neu zu programmieren.

