

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Balrock“ vom 15. Mai 2009 um 17:06

[Zitat von Superpiep](#)

na, jetzt fällt mir langsam nichts mehr dazu ein, es ruckelt und hier wird unverständliches gefachsimpelt, keine neue Kupplung bisher in Sicht.

Es ist kein Software Proble, sondern die Kupplung ist zu schlapp für den Wagen, nur VW hat keine verbesserte Kupplung bisher, das ist das Problem, nichts außer Vertröstungen und unverständliches Gefasel.

Sachlich ja richtig. Durch das Update versuchen sie ja die schlappe Kupplung zu entlasten. Das ruckeln wird dabei so gut wie verschwunden sein, aber zu lasten des Power und der Leistung des Motors, so ist es zumindest bei meinem gewesen. Sie betreiben Augenwischerei..... und das schon seit 2003, wie ich nun feststellen muss, weil dieses Problem hatte ich schon bei meinen 1.Trex BJ 2003 gefahren bis 12/05 (gewandelt)