

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. November 2004 um 12:28

Hallo

Wie ich schon oben geschrieben habe ist die offizielle Reperaturanleitung von VW :

Stecker rausschneiden Kabel mit Endverbinderhülsen verbinden nix da neuer Kabelsatz in der Produktion wird es seit KW 45 so gemacht .

Und die Luftbeutel lösen wohl auch trotz Fehlermeldung aus .

Grüße