

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 18. Mai 2009 um 16:47

!!

Habe gerade mit dem VW-Werk gesprochen. 🙌

Es ist definitiv die neue überarbeitete Kupplung da, freigegeben, lieferbar und wird auch eingebaut. Daher dauerte es auch so lange.

Es werden bei allen registrierten Fällen nur noch neue modifizierte Kupplungen verbaut. Die Motorsteuerung wird an die neue Version angepasst.

Gruß Roland