

Differenzdrucksensor am V10 defekt :(

Beitrag von „H-Joe“ vom 4. Juni 2009 um 14:54

Hallo 😊

Der sogenannte "Differenzdrucksensor" an meinem Touareg scheint im Eimer zu sein.

Kann mir hier jemand sagen was dieses Teil für eine Funktion hat und ob ich das Teil sofort austauschen lassen soll

... die Fehlermeldung tritt nur sporadisch auf.

... das Teil kostet ca. 80€ 😞

... die montage ca. 1300€ (Motor und Gertiebe müssen raus) 😞