

# Climatronic

**Beitrag von „juma“ vom 13. Juni 2009 um 13:29**

Servus,

d.h. der Graben hatte einfach einen betonierten Untergrund? Dann kann Betonstaub nicht der Auslöser sein. 🤖

Hast du einen Flüssigkeitsverlust im Nachhinein feststellen können? Bist du beim Hineinrutschen oder Rausfahren irgendwo aufgesessen?

Für die PDC-Geschichte bemühe auch mal die Suchfunktion. Hatte schon der ein oder andere. Meistens ist ein Steckkontakt am Sensor nicht mehr richtig verbunden und dann kommt es zu Fehlmeldungen.