

Fahrwerkfehler

Beitrag von „kub“ vom 29. Juni 2009 um 20:37

hallo, heute hat es mich getroffen: nach 1 Woche Standzeit die gelbe Meldung im Display!
Bj01,,R5/2005

Heute Abend zu VW und ein Fehlerprotokoll ausgelesen:

34-Niveaureglung: (00147) versorgung Beschleunigungssensoren vorne links/hinten rechts

Versorgungsspannung für Karosseriebeschleunigungsgeber;;

Kurzschluss nach Masse

und Steuergerät für Bordnetz: Belastungssignal für GeneratorklemmeDF

unplausibles Signal

Was kommt da auf mich zu?

Kann es ein loser Stecker sein, eine schwache Batterie oder ein defekter Sensor?

Wer kann mir einen Tip geben?

mfg KUB

,