

# Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 14:34

1. Dachkantenspoiler wird neu "verklebt" er könnte sich lösen ca. 1 Std.
2. ein ca. 30 cm langer Kabelsatz von der Kraftstoffpumpe weg ( rechts hi im Motorraum) wird gegen eine abgeschirmte Leitung ausgetauscht, da sonst u.U. Motorelektronik gestört werden könnte u. dadurch in Einzelfällen die Motorkontrolllampe aufleuchtet. ca. 1 Minute



3. Softwareupdate wird automatisch durchgeführt, sofern nicht schon erledigt. (Scheinbar interne Aktion ...erfährst du normalerweise nicht, da nicht sicherheitsrelevant >> Fühle und staune)

Gruß