

Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

Beitrag von „kpvib“ vom 8. Juli 2009 um 14:34

1. Dachkantenspoiler wird neu "verklebt" er könnte sich lösen ca. 1 Std.
2. ein ca. 30 cm langer Kabelsatz von der Kraftstoffpumpe weg (rechts hi im Motorraum) wird gegen eine abgeschirmte Leitung ausgetauscht, da sonst u.U. Motorelektronik gestört werden könnte u. dadurch in Einzelfällen die Motorkontrolllampe aufleuchtet. ca. 1 Minute



3. Softwareupdate wird automatisch durchgeführt, sofern nicht schon erledigt. (Scheinbar interne Aktion ...erfährst du normalerweise nicht, da nicht sicherheitsrelevant >> Fühle und staune)

Gruß