

Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „noti“ vom 24. August 2009 um 21:22

Der erste Fehler dürfte ein sporadischer Fehler des Lenkwinkelsensors sein.

Der 2. Fehler scheint ein statischer (dauerhafter) Defekt in der elektrischen Schaltung des 1. Transmitters (Geber) des Bremsdruckes zu sein.

Leider kann ich das technisch nicht beurteilen und ist daher ohne Garantie.

ups..., da war schon wer schneller 😊