

Reifenpanne und die Folgen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 30. August 2009 um 09:04

[Zitat von parik](#)

Im Prinzip ist das bestimmt richtig, aber bei 7 mm Profildifferenz zwischen neu und alt sind das kaum 2% Unterschied im Abrollumfang. Soweils dürften die Differentiale doch aushalten, nicht?

Hallo parik,

7 mm ist heftig und da wird vorallem die Elektronik "spinnen" 😬

Grüße von Stephan 🤖