

Scheinwerfer links sitzt nicht richtig in Fassung

Beitrag von „Thurstone“ vom 4. September 2009 um 15:12

Hallo zusammen,

hatte ja das Problem mit der gebrochenen Halteplatte des Scheinwerfers.

Nun bahnt sich das nächste Problem an...

Der ausgebaut Scheinwerfer passt nicht mehr so wie vorher, sprich, rechts zum Kotflügel ist jetzt ein relativ breiter Spalt. Fällt zwar auf den ersten Blick nicht auf, stört mich aber persönlich. Der Scheinwerfer rechts passt sich exakt an das Seitenblech an. Die bei VW meinten, sie könnten den Scheinwerfer nicht weiter anpassen, wäre so.

Daher meine Frage: Wie sieht es bei Euren Touaregs aus? Sind die Übergänge vom Blech zum Scheinwerfer bei Euch auch ohne jeglichen Spalt?

Habe Euch mal ein Bild des betreffenden Scheinwerfers beigefügt.

Könntet Ihr vielleicht bei Passgenauigkeit ein paar Bilder per pn schicken, dann kann ich die VW unter die Nase halten.

Gruß

Patrick