

Werkstatt gesucht

Beitrag von „buschi76“ vom 19. September 2009 um 18:54

Hallo,

danke für die schnellen Antworten. Es ist ein V6 TDI 224 PS Bj. 2006. Erst war die Ölwanndichtung undicht und jetzt vermute ich mal der Simmering zur Kupplung / Getriebe ? Vielleicht kennt jemand das Problem? Der Farbe nach ist es Motoröl was genau aus dem kleinen Loch zwischen Motor und Kupplung / Getriebe austritt.

Gruß Lars