

# Scheibenwischer fahrerseitig hebt ab

Beitrag von „artosart“ vom 2. Oktober 2009 um 18:16

Liebe T-Freunde,

Hatte meinen T in der Werkstatt weil Wischermotor getauscht werden mußte.

Mein 😊 ist 40 km entfernt.

Nach Rückbringung des Fahrzeuges stelle ich nun fest, dass fahrerseitig der Scheibenwischer die letzten 20% links nicht wischt.

Dachte mir zuerst dass das Wischerblatt defekt sei, aber auch nach Austausch mit dem rechten Wischerblatt war der gleiche Effekt.

Dann von außen auf die Scheibe geguckt, siehe da, im letzten Bereich ist der Andruck des Wischerblattes nicht mehr gegeben, es wölbt sich konkav und ist in der Mitte ca. 2-3 cm von der Scheibe entfernt.

Kann ich hier irgendwie nachstellen, gibt es einen Trick, das WE wird es regne, ich habe einiges an Strecken vor mir und der o. geschilderte Effekt nervt doch sehr.

Danke für Tipps.

Ig und gute Fahrt

Gerald