

# **Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X**

**Beitrag von „Humvee“ vom 19. Oktober 2009 um 10:14**

Wenn sonst alles geht und die Navidaten am RNS verfügbar sind, lass deinen Dicken 1 Stunde abgeschlossen stehen und alles geht wieder !  
Möglichkeit 2 ist die Batterie abklemmen !

Ig  
Thomas