

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Oktober 2009 um 10:14

Wenn sonst alles geht und die Navidaten am RNS verfügbar sind, lass deinen Dicken 1 Stunde abgeschlossen stehen und alles geht wieder !
Möglichkeit 2 ist die Batterie abklemmen !

Ig
Thomas