

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Humvee“ vom 20. Oktober 2009 um 18:31

Ja und nach dem RNS-Reset ist sie wieder da, dauert aber eine Zeit !

Dann könnte natürlich noch der Fehler auftreten wenn Byte7 Bit0 schon gesetzt war vom Werk, dann sollte es auch so bleiben.

Byte7 Bit 1,2,3 auf jedenfall nicht setzen, ist klar !

Byte7 Bit7 müsste man testen wenn nicht gesetzt ist ! kommt auch drauf an ob gesetzt oder nicht vom Werk !

Ig
Thomas