

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Ice-T“ vom 3. November 2009 um 19:40

Zitat

Sollte das Update dennoch durchgeführt werden (können), kann es anschließend zu Liegenbleibern aufgrund eines deutlich erhöhten Ruhestroms, Funktionseinschränkungen, Abstürzen oder diversen anderen Fehlfunktionen kommen.

Die ganzen Bugs kennen die doch nur so gut, weil die FW durch das (unbeabsichtigte (ein Schelm, wer anderes denkt)) Leaken so schön ausgiebig getestet wurde. 😁

Gruß,
Ice-T